

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

CAR 60



TEXA

SOFTWARE AKTUALISIERUNG

CAR 60.0.0

Die neue Software-Aktualisierung **CAR 60** von TEXA stellt eine außerordentlich hohe Anzahl an Diagnoseentwicklungen und Sonderfunktionen zur Verfügung. Den Reparaturtechnikern wird so ein zuverlässiges und hoch professionelles Arbeitsmittel angeboten, auch dank der in der Software enthaltenen zusätzlichen technischen Informationen, die unentbehrlich sind, um alle Werkstattarbeiten zufriedenstellend meistern zu können.

CAR 60 umfasst mehr als 25.000 neue mögliche Auswahlen, **341 neu entwickelte** und **440 aktualisierte Diagnosesysteme** für die wichtigsten Marken des Automobil Weltmarkts, wie zum Beispiel: **BENTLEY, BRC, ALFA ROMEO, AUDI, CHEVROLET, CITRÖEN, DACIA, DAEWOO, FERRARI, FORD, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP, KIA, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, OPEL (GM), PEUGEOT, RENAULT, RENAULT SAMSUNG, SAAB, SCION, SEAT, SKODA, SSANGYONG, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN.**

Besondere Beachtung wurde den neuesten Funktionen im Zusammenhang mit den Fahrerassistenz- und Parkassistenzsystemen geschenkt, wie zum Beispiel Kamera- und Radarkalibrierung.

Nachstehend nur einige der vielen neuen Diagnoseinhalte dieser CAR Softwareversion der aktuell auf dem Fahrzeugmarkt am meisten verbreiteten Automarken:

NEUHEITEN FAHRZEUGWARTUNG

Freigabe Selbsteinst. Kupplung

FIAT: Bravo [14>] (331) Novo
1.8i 16v Flex Kat; Linea [14>]
Novo 1.8i 16v Flex Kat; Punto
[12>] Novo 1.6i 16v Flex Kat.

Adaption des Differenzdruck- sensors

VOLKSWAGEN: Vento [10>]
(60) 1.6 16v TDI.

Einlernung Getriebe- stellglied

CITRÖEN: C 3 [09>] (A51) 1.2i
12v THP Kat; DS3 [10>] (A55)
1.2i 12v THP Kat, Cabrio 1.2i
12v THP Kat
PEUGEOT: 207 [06>12] (A7/T3)
1.4 8v HDI, 207 [06>12] (A7)
Van 1.4 8v HDI; 208 [12>] (A9)
1.2i 12v THP Kat.

Weitere Details bezüglich der oben genannten Funktionen und ihrer Anwendbarkeit an den Fahrzeugen finden Sie unter: www.texa.com/coverage

Zurücksetzen der Automatischen Parameter

FIAT: Panda [12>] (319) 1.2i 8v Kat GPL.

Giersensor- kalibrierung

OPEL (GM): Insignia [13>] Hatchback Facelift 2.8i Turbo Kat 4x4 OPC, Sedan Facelift 1.4i Turbo Kat ecoFLEX, Station Wagon Facelift 2.0i Turbo Kat / ecoFLEX 4x4, 2.8i Turbo Kat 4x4 OPC.

Ölwechsel

FIAT: 500X [15>] (334) 1.3 MJ 16v, 1.4i 16v MultiAir Kat, 1.4i 16v MultiAir Kat 4x4, 1.6 MJ 16v, 2.0 MJ 16v 4x4.

JEEP: Renegade [14>] (BU) 1.6 16v MJ, 2.0 16v MJ 4x4.

Kontrolle Entriegelungs- status elektronische Lenksäulen- verriegelung

HYUNDAI: Accent V [11>] (RB) 1.4i 16v Mpi Kat; Grand i10 [14>] (BA) 1.0i 12v Kat; i20 [15>] (GB/IB) 1.4i 16v Kat; Tucson [15>] (TL) 1.6i 16v GDi Kat; Xcent [14>] (BA) 1.2i 16v Kat.

KIA: Sorento III [15>] (UM) 2.2 16v CRDi 4WD, 2.4 16v Turbo Kat, 3.3i V6 Kat.

Komplettwartung

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205) T 400i Kat 4 Matic; GLE [15>] (292) Coupé 320i Kat 4 Matic; S [13>] (222) L 500i Kat 4 Matic, 63i AMG Kat.

Nullpunkt- einstellung

MERCEDES-BENZ: GL/GLS [12>] (166) 350 CDI 4 Matic, 350 D BlueTEC 4 Matic, 400i Kat BlueEFFICIENCY 4 Matic; ML/GLE [11>] (166) 63i AMG S Kat 4 Matic; SL [12>] (231) 350i Kat BlueEFFICIENCY; SLK/SLC [11>] (172) 55i AMG Kat.

Rückstellung Fahrzeugcheck

BMW: 2 [15>] (F46) Gran Tourer 218i Kat, 220i Kat, i8 [14>] (I12) 1.5i Turbo Kat eDRIVE.

MINI: Mini (F55/F56) [14>] Cooper 1.5i 12v Kat, Cooper S 2.0i 16v Turbo Kat.

Funktionsprüfung elektro- mechanische Feststellbremse

VOLKSWAGEN: Touran [15>] (5T) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion, 1.4i 16v TSI Kat BlueMotion, 1.6 16v TDI BlueMotion, 2.0 16v TDI BlueMotion.

Prüfung Ladedruck- einstellung

AUDI: A4 [07>15] (8K2) 2.0 16v TDI, 2.0 16v TDI quattro, Avant Allroad 2.0 16v TDI quattro; A5 [07>] (8T3) Coupé 2.0 16v TDI; Q5 [08>] (8RB) 2.0 16v TDI quattro.

SEAT: Ibiza [15>] (6P1) Sportcoupé 1.2 16v TSI Kat, Ibiza [15>] (6P5) 1.2 16v TSI Kat.

NEUHEITEN EINSTELLUNGEN UND CODIERUNGEN

Außenspiegel absenken bei eingelegtem Rückwärtsgang

VOLKSWAGEN: Touran [15>] (5T) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion, 1.4i 16v TSI Kat BlueMotion, 2.0 16v TDI BlueMotion.

Die Fehlerdiagnose aktivieren/deaktivieren

BRC: Sequent 56, 24.

ABS/ESP

SEAT: Ibiza [15>] (6P1) Sportcoupé 1.0 12v Kat, 1.0 12v TSI Kat; Ibiza [15>] (6P5) 1.4 TDI.

Lernen CAN-BUS-Konfiguration

CHEVROLET: S 10 [12>] 2.4i FlexPower Kat 2WD, 2.5 Turbo Diesel, 2.8 Turbo Diesel 2WD, 2.8 Turbo Diesel 4WD, Trailblazer [13>] 2.5 Turbo Diesel, 2.8 Turbo Diesel, 3.6i V6 Kat.

Reset Steuergerät

BMW: 2 [14>] (F22) 218 d, 218i Kat, 220 xd, 225 d, 228xi Kat.

ECU-Zugänglichkeit

FERRARI: 575M [03>07] (F133) 5.8i V12 Kat, 575M [04>06] (F133) Superamerica 5.8i V12 Kat, Enzo [02>05] (F140) 6.0i V12 Kat, F430 [05>09] (F131) 4.3i V8 Kat, F430 [05>09] (F131) Spider 4.3i V8 Kat, F430 [07>09] (F131) Challenge 4.3i V8 Kat.

Start-Stopp-Aktivierung

FORD: B-Max [12>] (JK) 1.4i 16v Kat; Focus [15>] (DYB) Facelift 1.5i 16v Kat Ecoboost, Facelift Turnier 1.5i 16v Kat Ecoboost; Kuga [13>] (DM2) 1.5i 16v Kat Ecoboost, 1.5i 16v Kat Ecoboost 4x4.

Drosselklappensteller

LAND ROVER: Discovery Sport [15>] (LB) 2.2 SD4; Freelander II [07>13] (LF) 2.2 eD4, 2.2 SD4, 2.2 TD4.

Gateway-Initialisierung

LEXUS: ES (V6) 350 [12>] 3.5i V6 24v Kat; GS (L1) 350 [12>] 3.5i V6 24v Kat, HS (F1) 250h [09>] 2.4i 16v Kat; IS (E3) 250 [13>] Sedan 2.5i Kat; LFA (A1) [10>12] 4.8i V10 Kat; LS (F4) 460 [07>] 4.6i V8 Kat; NX (Z1) 300h [14>] 2.5i 24v Kat; RC (C1) F [15>] 5.0i V8 Kat.

CD-Player

CITRÖEN: C 3 [09>] (A51) 1.2i 12v THP Kat, C 3 [09>] (A58) Picasso 1.2i 12v THP Kat; C 4 [10>] (B7) 1.2i 12v THP Kat; C 8 [02>] 2.0 16v HDI; DS3 [13>] (A55) Cabrio 1.2i 12v THP Kat; DS4 [11>] (B75) 1.2i 12v THP Kat

PEUGEOT: 208 [12>] (A9) 1.2i 12v THP Kat; 807 [02>] (V2) 2.0 16v HDI, 807 [06>] (V2) Van 2.0 16v HDI.

Diagnosemodus der Funk-Türverriegelung

TOYOTA: 4-Runner V [09>] (N28) 2.7i 16v Kat; Auris [13>] (E18) 1.6 D-4D, Auris Wagon 1.2i 16v Turbo Kat; Avalon IV [13>] (X40) Hybrid 2.5i 24v Kat; Camry [06>11] (V4) 2.4i 16v Kat; Corolla [13>] (E18) 2.0i 16v Kat; Highlander II [07>13]

(U4) 2.7i 16v Kat; RAV4 [12>14] (A3) EV electric; Sequoia II [08>] (K6) 4.6i V8 32v Kat.

2.0i Turbo Kat BioPower XWD, 2.0i Turbo Kat XWD.

Programmierung des Wegfahrsperrencodes Schlüssel und Fernbedienung

SAAB: 9-5 [10>12] (9650) 1.6i Turbo Kat, 2.0 TiD,

NEUHEITEN FAST-FIT

Freigabe/Deaktivierung Blinken

FIAT: Qubo [08>] (300) 1.3 MJ 16v 75.

Zusatzeinschaltung der Scheinwerfer

HYUNDAI: i30 [15>] (GD) Facelift 1.6i 16v Turbo GDi Kat, Kombi Facelift 1.4 16v CRDi; i40 [15>] (VF) Sedan Facelift 2.0i 16v Mpi Kat; ix35/ Tucson [09>15] (EL/LM) 2.0i 16v GDi Kat

KIA: Cee'd [15>] (JD) Facelift 1.6i 16v GDi Kat, Sportswagon Facelift 1.0 12v Turbo GDi Kat, Sportswagon Facelift 1.4i 16v CCVT Kat GPL.

Anpassung neue Batterie

VOLKSWAGEN: Touran [15>] (5T) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion, 1.4i 16v TSI Kat BlueMotion, 1.6 16v TDI BlueMotion, 2.0 16v TDI BlueMotion.

Alarm Sicherheitsgurte

SKODA: Rapid [11>14] (NA2) 1.6 16v TDI, 1.6i Kat.

Anlernen des Batteriesensormoduls

OPEL (GM): Insignia [13>] Station Wagon Facelift 2.8i Turbo Kat 4x4 OPC, Insignia [14>], Country Tourer 1.6i 16v Turbo Kat / ecoFLEX, 2.0i Turbo Kat/ecoFLEX 4x4.

SAAB: 9-5 [10>12] (9650) 1.6i Turbo Kat, 2.0

Austausch der ECU

MITSUBISHI: Mirage [12>] (A0) 1.0i 12v Kat; 1.2i 12v Kat; Space Star [12>] (A0) 1.0i 12v Kat, 1.2i 12v Kat.

TiD, 2.0 TTiD, 2.0i Turbo Kat BioPower XWD, 2.0i Turbo Kat XWD.

Kalibrierung von Längs- und Querbeschleunigungssensor

ALFA ROMEO: Mito [08>] (955) 0.9i 8v TwinAir Turbo Kat, 1.3 16v JTDM, 1.3 16v JTDM-2, 1.4i 16v Turbo MultiAir Kat, 1.4i 8v Kat, 1.6 16v JTDM.

Zurückgelegte Wegstrecke seit letztem Ölwechsel

BENTLEY: Mulsanne [11>] 6.8i V8 Kat

AUDI: Q3 [11>] (8UB) 1.4i 16v TFSI Kat

SEAT: Ibiza [15>] (6P8) ST 1.4 TDI; Toledo [12>] (KG3) 1.2i 12v Kat

SKODA: Fabia [07>14] (5J2/582) 1.2 12v TDI; Rapid [11>14] (NA2) 1.6i Kat; Roomster [06>] (5J7) 1.2 12v TDI

VOLKSWAGEN: Amarok [10>] (2H) 2.0i TFSI Kat 4Motion; Eos [11>] (1F8) 1.4i 16v TSI Kat BlueMotion; Golf VI [08>13] (5K1) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion; Jetta [10>] (162) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion; Passat CC [12>] (358) 1.4i 16v TSI Kat BlueMotion; Polo [09>14] (6R1) 1.2i 12v Kat; Tiguan [12>] (5N2) 1.4i 16v TSI Kat; Touran [15>] (5T) 2.0 16v TDI BlueMotion.

Initialisierung Raildruckregler

SSANGYONG: Tivoli [15>] (X100) 1.6 e-Xdi.

Zurücksetzen Leuchte Aufforderung zum Ölwechsel

SUZUKI: Sx4 [13>] (AKK) S-Cross 1.6 16v DDiS,
1.6 16v DDiS 4WD.

DIE WICHTIGSTEN NEUHEITEN IN TYPOLOGIEN UNTERTEILT

Schlüssel/Fernbedienung

BMW: 2 [14>] (F45) Active Tourer 214 d.

CITRÖEN: C 3 [09>] (A51) 1.2i 12v THP Kat; C 4
[10>] (B7) 1.2i 12v THP Kat; DS4 [11>] (B75) 1.2i
12v THP Kat

FIAT: 500L [12>] (330) 1.3 MJ 16v 95; Bravo
[14>] (331) Novo 1.4i 16v Turbo Kat; Punto [12>]
Novo 1.8i 16v Flex Kat; Qubo [08>] (300) 1.3 MJ
16v 75.

SCION: iQ [12>] (J10) EV electric; TC [11>] (T20)
2.5i 16v Kat; XB [07>] (E15) 2.4i 16v Kat; XD
[07>14] (P11) 1.8i 16v Kat.

SKODA: Fabia [15>] (NJ) Kombi 1.4 16v TDI;
Octavia [04>13] (1Z5) Kombi 2.0i 16v TFSI Kat;
Yeti [09>] (5L7) 1.2i 16v TSI Kat

TOYOTA: Sequoia II [08>] (K6) 5.7i V8 32v Kat;
Sienna III [10>] (L3) 2.7i 16v Kat, 3.5i V6 24v Kat;
Tundra II [07>] (K5) 4.0i V6 24v Kat.

Regeneration des Dieselpartikelfilters

AUDI: A4 [07>15] (8K2) 2.0 16v TDI, 2.0 16v TDI
quattro, A4 [07>15] (8K5) Avant 2.0 16v TDI; A4
[09>15] (8KH) Avant Allroad 2.0 16v TDI quattro;
A5 [07>] (8T3) Coupé 2.0 16v TDI; Q5 [08>] (8RB)
2.0 16v TDI quattro.

FIAT: 500X [15>] (334) 2.0 MJ 16v 4x4

FORD: Focus [15>] (DYB) Facelift 2.0 16v TDCi;
Kuga [13>] (DM2) 2.0 16v TDCi, 2.0 16v TDCi

4x4; Mondeo V [15>] 2.0 16v TDCi, Turnier 2.0
16v TDCi

HYUNDAI: Accent V [11>] (RB) 1.6 16v CRDi; i20
[15>] (GB/IB) 1.4 16v CRDi; i30 [15>] (GD) Facelift
1.4 16v CRDi; i40 [15>] (VF) Sedan Facelift 1.7
16v CRDi; Xcent [14>] (BA) 1.1 12v CRDi.

JEEP: Renegade [14>] (BU) 1.6 16v MJ, 2.0 16v
MJ 4x4.

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205) T 300 CDI
BlueTEC Hybrid; CLS [11>] (218) Coupé 220 D
BlueTEC; E [02>09] (211) 420 CDI; GLC [15>]
(253) 250 D 4 Matic; ML [05>11] (164) 420 CDI 4
Matic; S [05>13] (221) 320 CDI.

OPEL (GM): Mokka [12>] 1.6 16v CDTI /
ecoFLEX, 1.6 16v CDTI ecoFLEX 4x4.

PEUGEOT: 308 [14>] (T9) Station Wagon 1.6 8v
HDI, 5008 [09>] (T8) 1.6 8v HDI.

SSANGYONG: Tivoli [15>] (X100) 1.6 e-Xdi.

SUZUKI: Sx4 [13>] (AKK) S-Cross 1.6 16v DDiS.

VOLKSWAGEN: Touran [15>] (5T) 1.6 16v TDI
BlueMotion; Vento [10>] (60) 1.6 16v TDI.

Änderung der Sprache Kombiinstrument

BENTLEY: Mulsanne [11>] 6.8i V8 Kat

AUDI: Q3 [11>] (8UB) 1.4i 16v TFSI Kat, 2.0 16v
TDI, 2.0 16v TDI quattro, RSQ3 [13>] (8UB) 2.5i
20v TFSI Kat quattro

CITRÖEN: C 3 [09>] (A58) Picasso 1.2i 12v THP

Kat, C 3-XR [14>] (M3/M4) 1.6i 16v THP Kat; C 4 [13>] L (B7) 1.6i 16v THP Kat; C 8 [02>] 2.0 16v HDI; C-Elysée [12>] 1.2i 12v Kat, 1.6 8v HDI; DS3 [10>] (A55) 1.2i 12v THP Kat, Cabrio 1.2i 12v THP Kat; DS4 [11>] (B75) 2.0 16v HDI; DS5 [11>] (B81) 1.6 8v BlueHDI.

RENAULT: Captur [13>] (X87/J5) 0.9i 12v Turbo Kat; Clio IV [13>] (X98/KH) Grandtour 1.5 8v dCi; Kadjar [15>] (XFE) 1.2i 16v Turbo Kat

RENAULT SAMSUNG: QM3 [13>] 1.5 8v dCi.

Batterietausch

BMW: i8 [14>] (I12) 1.5i Turbo Kat eDRIVE

JAGUAR: XJ [10>] (X351) 3.0i V6 Kat AWD, XJ [10>] (X351) 5.0i V8 Kat, XJ [13>] (X351) R 5.0i V8 Kat

MINI: Mini (F55/F56) [14>] Cooper SD 2.0 D; One 1.2i Kat, One D 1.5 D

PEUGEOT: 2008 [13>] (A9) 1.2i 12v THP Kat; 207 [06>12] (A7/T3) 1.4 8v HDI; 208 [12>] (A9) 1.2i 12v THP Kat; 3008 [09>] (T84) 1.2i 12v THP Kat; 308 [13>] (T9) 1.6 8v HDI; 5008 [09>] (T8) 1.6 8v HDI; 508 [11>] (W2) 1.6 8v HDI

Bremsbelagwechsel

HYUNDAI: i30 [15>] (GD) Facelift 1.4 16v CRDi; i40 [15>] (VF) Sedan Facelift 2.0i 16v Mpi Kat.

JAGUAR: XF [08>15] (X250) 2.0i 16v Turbo Kat, 3.0i V6 Kat, 4.2i V8 Kat; XF [12>15] (X250) Sportbrake 3.0 V6 D, XF [13>15] (X250) R-S 5.0i V8 Kat, R-S Sportbrake 5.0i V8 Kat

KIA: Cee'd [15>] (JD) Facelift 1.6i 16v GDi Kat, Sportswagon Facelift 1.0 12v Turbo GDi Kat

Transportmodus

AUDI: Q3 [11>] (8UB) 2.0i 16v TFSI Kat quattro; RSQ3 [13>] (8UB) 2.5i 20v TFSI Kat quattro.

BMW: 2 [14>] (F22) 218 d, 225 d, 228xi Kat.

JAGUAR: XJ [10>] (X351) 3.0i V6 Kat AWD, 5.0i V8 Kat.

PEUGEOT: 207 [06>12] (A7/T3) 1.4 8v HDI; 208 [12>] (A9) 1.2i 12v THP Kat.

SKODA: Fabia [07>14] (5J5) Kombi 1.6i 16v Kat; Rapid [11>14] (NA2) 1.6 16v TDI, 1.6i Kat; Roomster [06>] (5J7) 1.2 12v TDI.

VOLKSWAGEN: Eos [11>] (1F8) 1.4i 16v TSI Kat BlueMotion; Jetta [10>] (162) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion; Lamando [15>] 1.4i TFSI Kat, 1.8i TFSI Kat; Passat CC [12>] (358) 1.4i 16v TSI Kat BlueMotion.

Reifendrucküberwachungssystem TPMS

FERRARI: 575M [03>07] (F133) 5.8i V12 Kat, [04>06] (F133) Superamerica 5.8i V12 Kat; Enzo [02>05] (F140) 6.0i V12 Kat; F430 [05>09] (F131) 4.3i V8 Kat, F430 [05>09] (F131) Spider 4.3i V8 Kat, F430 [07>09] (F131) Challenge 4.3i V8 Kat.

FIAT: Doblò [10>15] (152) 2.0 MJ 16v, Facelift 1.3 MJ 16v.

HYUNDAI: Azera [11>] (HG) 3.3i V6 Kat; Grand Santa Fe [13>] (NC) 2.2 16v CRDi 4x4; Grandeur [11>] (HG) 3.0i V6 Kat; i20 [15>] (GB/IB) 1.1 12v CRDi; i30 [15>] (GD) Kombi Facelift 1.6i 16v Turbo GDi Kat; i40 [11>14] (VF) Kombi 1.6i 16v GDi Kat; ix35/Tucson [09>15] (EL/LM) 2.0i 16v GDi Kat 4x4; Sonata VII [15>] (LF) 1.6i 16v Kat; Sonata VII [15>] (LF) Hybrid 2.0i 16v GDi Kat Hybrid; Tucson [15>] (TL) 1.6i 16v GDi Kat.

NISSAN: Qashqai [14>] (J11) 1.2i DIG-T Kat, 1.5 dCi, 1.6 dCi, 1.6 dCi 4WD

RENAULT: Laguna III [07>15] (X91/BT) 1.5 8v dCi, 1.6i 16v Kat; Megane III [09>15] (X95/BZ) Hatchback 1.4i 16v Turbo Kat, 1.5 8v dCi; Scenic III [09>] (X95/JZ) 1.4i 16v Turbo Kat, Scenic III [09>] (X95/JZ) X-Mod 2.0i 16v Kat.

SAAB: 9-5 [10>12] (9650) 2.0i Turbo Kat, 2.0i Turbo Kat BioPower.

SUZUKI: Sx4 [13>] (AKK) S-Cross 1.6i 16v Kat 4WD; Vitara [15>] (APK) 1.4i 16v Turbo Kat.

Reifenmanagement

CITRÖEN: C 4 [10>] (B7) 1.2i 12v THP Kat; DS4 [11>] (B75) 1.2i 12v THP Kat

JEEP: Renegade [14>] (BU) 1.4i 16v MultiAir2 Turbo Kat, 1.4i 16v MultiAir2 Turbo Kat 4x4, 1.6 16v MJ, 1.6i 16v E-TorQ Kat, 2.0 16v MJ 4x4,

2.4i 16v MultiAir2 Kat, 2.4i 16v MultiAir2 Kat 4x4.

SEAT: Ibiza [15>] (6P8) ST 1.2 16v TSI Kat, ST 1.4 TDI.

SSANGYONG: Tivoli [15>] (X100) 1.6 e-Xdi, Tivoli [15>] (X100) 1.6i e-XGi Kat, 1.6i e-XGi Kat 4x4.

TOYOTA: Auris [13>] (E18) 1.6 D-4D, Wagon 1.2i 16v Turbo Kat.

NEW

Fahrerassistenzsysteme

AUDI: A6 [11>] (4G2) 2.0 16v TDI, 2.0 16v TDI quattro, 2.0i 16v TFSI Kat, 2.0i 16v TFSI Kat Hybrid, 3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TDI quattro, Avant Allroad 3.0 V6 TDI quattro; A7 [10>] (4GA) Sportback 2.5i V6 FSI Kat quattro, 2.8i V6 FSI Kat quattro; A8 [10>] (4H2) 3.0 V6 TDI, 3.0 V6 TDI quattro, 3.0i V6 24v TFSI Kat quattro, 4.0i V8 TFSI Kat quattro, 4.2 V8 TDI quattro; Q3 [11>] (8UB) 2.0i 16v TFSI Kat quattro; RS6 [13>] (4G5) Avant 4.0i V8 TFSI Kat quattro.

BMW: 2 [14>] (F45) Active Tourer 214 d

CITRÖEN: C 3 [09>] (A51) 1.2i 12v THP Kat, C 3 [09>] (A58) Picasso 1.2i 12v THP Kat, C 4 Picasso [13>] (B78) 1.2i 12v THP Kat; C-Elysée [12>] 1.2i 12v Kat; DS3 [10>] (A55) 1.2i 12v THP Kat, Cabrio 1.2i 12v THP Kat; DS5 [11>] (B81) 2.0 16v HDI Hybrid 4x4; DS5 LS [14>] (B75C) 1.6i 16v THP Kat

HYUNDAI: Grand Santa Fe [13>] (NC) 2.2 16v CRDi 4x4; Sonata VII [15>] (LF) 2.4i 16v Mpi Kat, Sonata VII [15>] (LF) Hybrid 2.0i 16v GDi Kat Hybrid

MERCEDES-BENZ: GLE [15>] (292) Coupé 320i Kat 4 Matic, 450i Kat 4 Matic, 63i AMG Kat 4 Matic

OPEL (GM): Insignia [13>] Station Wagon Facelift 2.8i Turbo Kat 4x4 OPC, Insignia [14>] Country Tourer 1.6i 16v Turbo Kat/ecoFLEX.

PEUGEOT: 207 [06>12] (A7) Van 1.4 8v HDI; 301 [12>] (M3) 1.2i 12v VTi Kat, 1.6i 16v VTi Kat.

SEAT: Ibiza [15>] (6P1) Sportcoupé 1.0 12v Kat; Ibiza [15>] (6P5) 1.0 12v Kat, 1.0 12v TSI Kat; Leon [12>] (5F5) SC 2.0 16v TDI, SC 2.0i 16v TSI Cupra Kat

SKODA: Octavia [13>] (5E3) 1.2i 16v TSI Kat, Octavia [13>] (5E5) Kombi 1.2i 16v TSI Kat

VOLKSWAGEN: Golf VII [14>] (BE1) EV electric, Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion, Passat B8 [14>] (3G5) Variant 2.0 16v TDI BlueMotion; Touran [15>] (5T) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion.

**NEW**

Kamerakalibrierung*

BMW: 2 [14>] (F45) Active Tourer 214 d.

HYUNDAI: Grand Santa Fe [13>] (NC) 2.2 16v CRDi 4x4; Sonata VII [15>] (LF) 2.4i 16v Mpi Kat, Hybrid 2.0i 16v GDi Kat Hybrid.

MERCEDES-BENZ: GLE [15>] (292) Coupé 320i Kat 4 Matic, 350 D 4 Matic, 400i Kat 4 Matic, 450i Kat 4 Matic, 63i AMG Kat 4 Matic.

OPEL (GM): Insignia [13>] Hatchback Facelift

2.8i Turbo Kat 4x4 OPC, Sedan Facelift 2.8i

Turbo Kat 4x4 OPC, Station Wagon Facelift 1.4i Turbo Kat ecoFLEX, Insignia [14>] Country Tourer 2.0i Turbo Kat / ecoFLEX 4x4.

VOLKSWAGEN: Touran [15>] (5T) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion, 1.4i 16v TSI Kat BlueMotion, 1.6 16v TDI BlueMotion, 2.0 16v TDI BlueMotion.

*für einige Fahrzeugmodelle könnte eine externe Kalibriervorrichtung notwendig sein.

**NEW**

Parklenkassistent

BMW: 2 [14>] (F22) 228xi Kat, 2 [14>] (F23) Cabrio 218d, 2 [14>] (F45) Active Tourer 214 d.

CITRÖEN: C 3 [09>] (A51) 1.2i 12v THP Kat, C 3 [09>] (A58) Picasso 1.2i 12v THP Kat, C 3 [12>] (Ai51) 1.5i 8v Flex Kat, C 3-XR [14>] (M3/M4) 1.6i 16v VTi Kat; C 4 [10>] (B7) 1.2i 12v THP Kat, C 4 Picasso [13>] (B78) 1.2i 12v THP Kat; C 5 [08>] (X7) 1.6 16v HDI; C 8 [02>] 3.0i V6 24v Kat; C-Elysée [12>] 1.2i 12v Kat.

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205) 160i Kat; S [13>] (222) 300 CDI BlueTEC Hybrid; S [14>]

(217) Coupé 500i Kat.

PEUGEOT: 207 [06>12] (A7/T3) 1.4 8v HDI; 207 [06>12] (A7) Van 1.4 8v HDI; 208 [12>] (A9) 1.2i 12v THP Kat; 301 [12>] (M3) 1.6i 16v VTi Kat; 807 [02>] (V2) 2.0 16v HDI, 807 [06>] (V2) Van 2.0 16v HDI.

SEAT: Ibiza [15>] (6P1) Sportcoupé 1.0 12v Kat, Ibiza [15>] (6P5) 1.0 12v Kat, Ibiza [15>] (6P8) ST 1.0 12v Kat; Leon [12>] (5F1) 1.2i 16v TSI Kat.

VOLKSWAGEN: Lamando [15>] 1.8i TFSI Kat; Touran [15>] (5T) 1.2i 16v TSI Kat BlueMotion.

Hinweis: Das oben aufgeführte Verzeichnis umfasst die weltweite Softwareabdeckung, sodass auch nicht in Europa im Handel befindliche Fahrzeuge enthalten sind. Die Liste enthält nur einen kleinen Teil der zahlreichen TEXA Neuheiten dieser Softwareversion. Mehr Details zu den genannten Funktionen und ihre Anwendbarkeit finden Sie in der IDC4E Software im Menü DOKUMENTATION sowie unter der Internetadresse www.texadeutschland.com/diagnoseabdeckung, wo Sie die komplette Liste mit den Neuheiten dieser Aktualisierung lesen können. Sie werden sehen - die TEXA Geräte sind die idealen Partner für Ihre Werkstatt!

NEUE SONDERFUNKTIONEN:

Kamera- und Radarkalibrierung und Parkassistenzsysteme

Immer mehr Fahrzeuge sind heutzutage mit Systemen zur Unterstützung und Sicherheit des Fahrers ausgestattet, die zudem dessen Komfort erhöhen. Die Werkstätten müssen daher in der Lage sein, Reparatur- und Wartungsarbeiten an diesen Systemen vorzunehmen.

Mit der VERSION CAR 60 werden den Sonderfunktionen zwei neue APPS hinzugefügt, die dem Reparaturtechniker die Möglichkeit geben, direkt auf die Adaption- und Programmierfunktionen für diese Steuergeräte zuzugreifen.

Mögliche Vorgänge über die Funktion Kamerakalibrierung:


- Kalibrierung und Programmierung der Front-/Heckkameras*, die nach einem

Austausch der Windschutzscheibe oder bei Fahrzeugreparaturen infolge eines Aufpralls durchgeführt werden

- Kalibrierung der Parksensoren vorne und hinten*, damit die Einparkhilfe stets funktionstüchtig bleibt

Für AXONE 4 und SW für PC sind diese beiden Funktionen in der APP Sonderfunktionen enthalten.

Für AXONE S und AXONE 4 Mini ist der Erwerb der APP Fahrerassistenzsysteme erforderlich. Die beiden Funktionen sind im Menü IDC4 Sonderfunktionen aktiv.



*für einige Fahrzeugmodelle könnte eine externe Kalibriervorrichtung notwendig sein.

HINWEISE FÜR DIE EIGENTÜMER VON GERÄTEN DER ÄLTEREN GENERATION

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Elektronik in den Fahrzeugen wird die Verwendung von TEXA Diagnosegeräten der neuen Generation mit technologisch fortschrittlichen Lösungen fast zu einem Muss. Aus diesem Grund könnte es möglich sein, dass die Diagnosefunktionen einiger neu entwickelten oder aktualisierten Diagnosesysteme mit den Geräten der älteren Generation (AXONE 2000, NAVIGATOR CLASSIC, NAVIGATOR MOBILE, AXONE 3 MOBILE mit ADIA Modul, TRIBOX MOBILE mit A-DIA Modul) nicht verfügbar sind.

HINWEIS: Wie bereits mehrfach mitgeteilt, werden die Versionen CAR, TRUCK und BIKE ab dem 1. Januar 2016 nicht mehr die Plattformen AXONE 3, MULTI PEGASO, PEGASO EXPANDER und PEGASO MOBILE unterstützen. Ebenfalls ab diesem Datum werden die Versionen CAR und TRUCK nicht mehr das Diagnosegerät AXONE 2000 unterstützen.

KOMPATIBILITÄT ZWISCHEN DER TEXA SOFTWARE IDC4E UND DEM NEUEN BETRIEBSSYSTEM WINDOWS 10

Um die Kompatibilität der Software IDC4E mit den neuen von Microsoft im neuen Betriebssystem Windows 10 eingeführten Softwaretechnologien zu gewährleisten, informieren wir, dass:

- die folgenden IDC4E Versionen **CAR 60, TRUCK 38, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14** mit Windows 10, 64-Bit kompatibel sind und somit installiert werden können.

- **im Fall von Windows 10, 32-Bit** die folgenden IDC4E Versionen **CAR 60, TRUCK 39, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14** zwar installiert werden können, aber einige Zusatzfunktionen der Software nicht garantiert werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Internetverbindung stets aktiv zu halten, um eventuelle Aktualisierungen zu empfangen.

Für PCs, die eine Migration von **Windows 7 oder 8 auf Windows 10, 32-Bit** mit bereits installierter IDC4E durchführen, muss die Software IDC4E nach erfolgreicher Migration neu installiert werden.

AKTUALISIERUNG MARKENABDECKUNG

VERSION 60

PKW UND LEICHTE NUTZFAHRZEUGE

ABARTH	FIAT	LAND ROVER
ACURA	FORD	LDV
AGRALE	GAZ	LEXUS
ALFA ROMEO	GONOW	LOTUS
ASTON MARTIN	GREAT WALL	MAHINDRA
AUDI	HONDA	MARUTI
AUTOBIANCHI	HUMMER	MAYBACH
BMW	HYUNDAI	MAZDA
BSI VEICOLI	IKCO	MERCEDES-BENZ
CADILLAC	INFINITI	MERCEDES-BENZ (BRASIL / ASIA PACIFIC)
CHERY	INNOCENTI	MG
CHEVROLET	ISUZU	MINI
CHRYSLER	IVECO	MITSUBISHI
CITROEN	IVECO LATIN AMERICA	NISSAN
DACIA	JAGUAR	OPEL (GM)
DAEWOO	JEEP	PERODUA
DAIHATSU	KATAY	PEUGEOT
DODGE	KIA	PIAGGIO
DR	LADA	PLYMOUTH
FAW	LANCIA	PORSCHE

SUPERCAR

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
BENTLEY
CHEVROLET
DODGE
FERRARI
LAMBORGHINI
MASERATI
MORGAN
PAGANI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
RENAULT
RENAULT SAMSUNG
ROVER
SAAB
SCION
SEAT
SKODA
SMART
SOLLERS FIAT
SPERANZA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
UAZ
VAZ
VICTORIA GIOTTI
VOLKSWAGEN
VOLVO

LEGENDE

 Mit dieser Version aktualisierte Marken	 Marken die nicht mit dieser Version aktualisiert werden
--	---

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument streng vertraulich ist. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ohne die Genehmigung durch TEXA S.p.A. ist verboten. Daten, Beschreibungen und Abbildungen können von den hier aufgeführten Angaben abweichen. TEXA S.p.A. behält sich das Recht vor, ohne jede Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

HINWEIS

Die Marken und Kennzeichen der Fahrzeughersteller, die im vorliegenden Dokument verwendet werden, haben die Aufgabe, den Leser über die potentielle Eignung der hier genannten Produkte von TEXA für den Einsatz mit den Fahrzeugen der vorgenannten Hersteller zu informieren. Die Verweise auf Marken, Modelle und elektronische System, die im vorliegenden Dokument enthalten sind, sind unverbindlich, da es möglich ist, dass die Produkte und die Software von TEXA, die der ständigen Weiterentwicklung und Aktualisierung unterliegen, zum Zeitpunkt der Lektüre nicht in der Lage sind, die Diagnose aller Modelle und elektronischen Systeme dieser Hersteller durchzuführen. Daher empfiehlt TEXA, vor dem Kauf stets die "Diagnose-Abdeckungsliste" des Produkts bzw. der Software bei TEXA-Vertragshändler einzusehen. **Die Abbildungen und die Formen der Fahrzeuge dienen ausschließlich zum Zweck der Identifizierung der Fahrzeugkategorie (Auto, LKW, Motorrad usw.), auf die sich das Produkt bzw. die Software von TEXA beziehen.** Daten, Beschreibung und Illustrationen können vom vorliegenden Dokument abweichen. TEXA S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen der Produkte vorzunehmen.



+49 (0)7139 93170

www.texadeutschland.com

info.it@texa.com

info.de@texa.com

www.twitter.com/texacom

www.youtube.com/texacom

TEXA

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

BLUETOOTH ist eine Marke im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., mit Lizenz für TEXA S.p.A.

Copyright TEXA S.p.A. -04/2016 - Tedesco

MADE IN ITALY

